

2025 下半年度消防申報檢查缺失

製表日期:2025/10/30

檢查人員: 鄭文龍 (消師證字第 0086 號)

- 1.滅火器: a.過期.4F*1.5F*2
- 2.室內消防栓: a.幫浦未開於自動.5 樓消防箱旁堆積雜物.妨礙操作
 - 1 樓消防栓箱箱門掉*1. 缺水帶 1 條*1
 - 3 樓消防栓箱箱門掉*2.缺水帶*2
 - 5 樓消防栓箱缺水帶 2 條.瞄子*2
 - 6 樓乙梯消防栓箱水帶過期 2 條.缺瞄子*1
- 3.自動撒水設備: a. 幫浦未開於自動.管內無壓力
 - 1 樓 1 組自動警報逆止閥未開(乙梯). 1 樓甲梯蜂鳴器未鳴動
- 4.泡沫滅火設備: a. 幫浦未開於自動.原液槽液面不足
 - 5 樓乙梯管道間打不開
 - b.1 樓自動警報逆止閥壓力開關缺
 - 5 樓泡沫栓箱門掉*1.5 組泡沫栓箱未固定好.缺水帶*1
 - 手動開關盒故障 1F*2.3F*1
- 5.火警自動警報設備: a.受信總機回路常誤報火 2F-5.3F-4.電磁閥斷線 2F-2.2F-15.3F-19.火警 1F-7.49 回路線路未接.3F-2.3F-5.3F-6.3F-8.4F-9 斷線.4F-5 斷線未顯示排 1F-4 誤報線暫拆
 - b.1 樓.全部探測器故障.6 樓除 2 只外全部探測器故障.2 樓 4 只故障
 - c.手動報警機故障 1F*全部.2F*1.3F*2.5F*1..6F*1
 - 火警標示燈故障 1F*2.2F*1.3F*1.6F*1
 - 火警標示燈整組故障 3F*2.PBL 整組損壞 3F*1
- 6.標示設備: a.1 樓 1 具避難方向指示燈故障
 - 6 樓出口標示燈未通電
- 7.避難器具: a.3 樓緩降機物品阻礙看不到
- 8.緊急照明: a.4 樓 1 具故障
- 9.排煙設備: a.1 樓 2 組.3 樓 3 組閘門風車皆未動作.

